

## **PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de la Gran Discapacidad Física)**

### **APARTAMENTOS RURALES LA PEINADA**

Apartamento Rural  
C/ Mayor 2-4  
26325 Villarejo (La Rioja)  
Tlf móvil: 69976  
5540  
Tfno.: 941 251581  
Web: [www.lapeinada.com](http://www.lapeinada.com)  
e-mail: [la\\_peinada@hotmail.com](mailto:la_peinada@hotmail.com)



La Peinada la componen 4 apartamentos adosados enfocados al turismo rural sin barreras, accesibles y adaptados a todas las personas. Ideal para personas que busquen tranquilidad, relax, cura anti-estrés y que quieran disfrutar de su privilegiada naturaleza y de las múltiples posibilidades que ofrece la zona.

### **ACCESIBILIDAD FÍSICA**

---

#### **Entorno del edificio**

- La calle está despejada de obstáculos. El suelo es bastante irregular y está en ligera cuesta.

#### **Acceso principal**

-La entrada principal es accesible, aunque el suelo es irregular.

La puerta mide **73,5 cms.**

#### **Habitación adaptada**

-Nº de habitaciones adaptadas: **4**

-El complejo dispone de 4 apartamentos de doble altura y las habitaciones estándar que están en la parte superior, son inaccesibles.

-Las habitaciones adaptadas están situadas en las plantas bajas con itinerarios accesibles.

-En la habitación se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**

-La altura de la cama es de **59 cms.** y tiene un espacio de acceso lateral (izquierdo) de **1,70 m.**

#### **Cocina – Salón de estar**

-No hay puerta ya que toda la planta es diáfana, en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**

-La mesa tiene una altura de **72,5 cms.**, un espacio libre inferior de **67 cms.**, un ancho de **1,15 m.** y un fondo de **78 cms.**

-El fregadero, la cocina, el frigorífico y los muebles inferiores están a una altura de **88,5 cms.** No hay un espacio libre inferior debajo del mobiliario que permita la aproximación de la silla de ruedas.

-La altura de las baldas y cajones de los armarios es de **38 – 79 cms.**

#### **Aseo común adaptado**

-La puerta mide **70 cms.** y es corredera.

-En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**

-La altura del asiento del inodoro es de **48 cms.** y el mecanismo de descarga está a **80 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **1,10 m.** Hay una barra fija en el lado derecho y otra abatible en el izquierdo, situadas a una altura de **68 - 70 cms.** y con una separación de **69 cms.**

-El espacio libre inferior del lavabo es de **74 cms.** y el fondo es de **54 cms.** La grifería es monomando.

-Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura de **84 cms.**

-El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.

-Dispone de silla de ducha a la que se puede acceder por ambos lados con un espacio libre de acceso **>80cms.**

-Hay una barra horizontal a una altura de **70 cms.**

-La grifería de la ducha es monomando y está ubicada en una pared accesible a una altura de **1,20 m.**

#### **Salón social**

-Situado en planta baja con itinerario accesible.

-La única puerta que existe es la de acceso a la calle y mide **73,5 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**

-Las mesas son bajas y tienen una altura de **42 cms.**

#### **Sala de Reuniones**

-Situado en planta baja con itinerario no accesible.

-La puerta mide **1,29 m.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**

- La altura de las mesas es de **80 cms.**, con un espacio inferior de **73 cms.**, un ancho de **2,10 m.** y un fondo de **45 cms.**

#### **Aparcamiento**

-Las plazas de aparcamiento en general no están delimitadas y no existen plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

### **ACCESIBILIDAD VISUAL**

---

#### **Acceso principal**

-No hay escalones, pero si desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

#### **Escalera principal**

-Los escalones no son homogéneos y carecen de señalización tacto-visual.

-Los peldaños tienen tabica y boceles.

-No dispone de barandilla.

-La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luces y sombra.

### **ACCESIBILIDAD AUDITIVA**

---

#### **Habitación**

-Existe la posibilidad de conexión a Internet.

-Hay enchufes junto a la cama.

-La televisión tiene decodificador de teletexto

#### **Aseos**

-Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre y carecen de banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

#### **Sistemas de emergencia**

-No hay sistema de emergencia visual.